

Für Qualität gibt es keinen Ersatz: Ipsen Ventilatoren für Atmosphärenöfen.

Ventilatoren in Atmosphärenöfen sind starken Belastungen ausgesetzt und daher typische Verschleißteile. Gerade beim Anfahren treten Kräfte auf, die auf Dauer kleinste, bereits bestehende Unwuchten verstärken. Was schließlich dazu führen kann, dass sich im schlimmsten Fall der Ventilator zerlegt. Dies gefährdet nicht nur die gerade zu behandelnde Charge, sondern auch die teure Ofenverkleidung.



Deshalb ist es wichtig, Ventilatorenflügel rechtzeitig auszutauschen – spätestens wenn sie sich akustisch bemerkbar machen. Dabei sollten nur original Ipsen Ventilatorenflügel verwendet und von fachkundigen Ipsen Service-Technikern eingebaut werden, denn nur dies gewährleistet einen optimalen Betrieb.

Ipsen Ventilatorenflügel sind aus einem Guss, präzise gewuchtet – sowohl statisch als auch dynamisch – und überzeugen durch ihre hohe Maßhaltigkeit. Sie werden vor ihrer Freigabe geröntgt und penibel in ihren Laufeigenschaften getestet. Und bei der Inbetriebnahme werden von unseren Servicetechnikern noch einmal Schwingungsmessungen durchgeführt – so können Sie sicher sein, dass alles wirklich rund läuft.

Ipsen Ventilatorenflügel sind in den Größen 18½" (470 mm), 20½" (520 mm) und 24" (610 mm) erhältlich und stets in unserem Lager vorrätig.

Die Ipsen PLUS Garantie:

Ipsen gibt auf alle Verschleißteile 9 Monate Garantie. Bei Nicht-Verschleißteilen dauert die Garantie 30 Monate ab Einbau durch einen Ipsen Service-Techniker.



Ipsen Hotline
+49 172 2533910

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann schreiben, mailen oder rufen Sie uns an:

Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 · 47533 Kleve
Deutschland

Telefon +49 2821 804-569
service@ipsen.de · www.ipsen.de

Hard work wins

