

La qualità non ha eguali: i ventilatori Ipsen per forni in atmosfera.

I ventilatori dei forni in atmosfera sono soggetti a forti sollecitazioni e sono quindi tipiche parti di usura. Già all'avviamento si instaurano forze che a lungo termine intensificano i minimi disequilibri già esistenti, con la conseguenza, nel caso peggiore, della rottura del ventilatore. Questo non solo mette in pericolo la carica da trattare, ma anche il costoso rivestimento del forno.



Pertanto è importante sostituire tempestivamente il ventilatore al più tardi quando si avvertono i primi rumori caratteristici. In tal senso si dovranno utilizzare solo ventilatori originali Ipsen, e l'installazione dovrà essere effettuata da tecnici esperti Ipsen: solo in questo modo infatti si garantisce un funzionamento ottimale.

I ventilatori Ipsen sono realizzati in fusione, sono bilanciati con precisione sia a livello statico che dinamico e convincono per la loro elevata stabilità dimensionale. Prima del consenso per la vendita essi vengono sottoposti a raggi X e le loro proprietà di rotazione vengono analizzate minuziosamente. Alla messa in funzione i nostri tecnici addetti all'assistenza effettuano ancora una volta la misurazione delle vibrazioni. In questo modo si può essere sicuri che tutto funzioni davvero alla perfezione.

I ventilatori Ipsen sono disponibili nelle misure 18½" (470 mm), 20½" (520 mm) e 24" (610 mm); la loro disponibilità a magazzino è sempre garantita.

La garanzia PLUS di Ipsen:

Ipsen fornisce una garanzia di 9 mesi per tutti i ricambi soggetti ad usura per esercizio ad un turno. Per i pezzi non soggetti ad usura la garanzia vale 30 mesi dal montaggio se effettuato da parte di un tecnico Ipsen.



Ipsen Hotline
+49 172 2533910

Per qualsiasi esigenza non esitate a contattarci. Potete scriverci, inviarci un'e-mail o telefonare al:
Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 · 47533 Kleve · Germania
Telephono +49 2821 804-569
service@ipsen.de · www.ipsen.de

Hard work wins

